

Priloga P.1: Fotodokumentacija območja brežine pod Pustim gradom



Slika 1 Pobočje pod Pustim gradom z izdanki apnenca nad stanovanjskim objektom Partizanska pot 7.



Slika 2 Panorama spodnjega travnatega dela pobočja pod Pustim gradom – nad Partizansko potjo 7.



Slika 3 Strmo pobočje z izdanki apnenca na vzhodnem delu območja – pri opuščenem kamnolomu (P8, P9)



Slika 4 Vzhodni del pobočja Pustega gradu. Strm zgornji del pobočja, veliko izdankov in labilnih blokov (P1)



Slika 5 Del strme brežine nad Partizansko potjo 3a, delno prekrito z žično mrezo.




Slika 6 Del strme brežine nad Partizansko potjo 3a, delno prekrito z žično mrezo (pogled od spodaj).



Slika 7 Mesto izpada klinastega bloka iz zgornjega dela strme skalne brežine nad Partizansko potjo 3 (P2).



Slika 8 Pogled na pobočje Pustega gradu na območju profila P4 in P5. Izdanki apnenca.



Slika 9 Območje profila P5 - podrti suhi drevesni panji za zadrževanje kotalečih skalnih blokov po terenu.



Slika 10 Redek gozd brez podrasti in erozijske drče po pobočju. Malo izdankov in skalnih blokov.



Slika 11 Ograja nad objektom Partizanska pot 9 je zaustavila večji skalni blok, pri tem se je ograja deformirala (med profili P5 in P6).



Slika 12 Teren nad objektom Partizanska pot 15. Travnik in gosto grmičevje, posamezni skalni bloki za ograjo objekta.



Slika 13 Območje opuščene vodohrana na območju profila P7 predstavlja skakalnico za višje odboje skalnih blokov!